édifice :

église Saint Loup

repère carte: 16

commune:

77123 *Le Vaudoué* mairie - tel : 01 64 24 50 10 fax :

web:

localisation : dans le village propriétaire : la commune

culte :

catholique ; desservie par le curé de La Chapelle-la-

Reine



ACCESSIBILITÉ :

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès : clef en mairie après demande auprès du curé.

signalétique extérieure : signalétique intérieure : éclairage intérieur : sécurité du public :

| | | | | , | | |
|-------|----|----|------|-----|----|----|
| INTER | FT | DE | 1 'F | וח= | FI | ۲F |

principaux repères de datation : XII-XIII XV-XVI siècles

Intéressants détails d'architecture des XIIIème et XVème siècles de cet édifice entièrement voûté.

L'église du Vaudoué se présente comme **un édifice à deux vaisseaux**, aux couvertures indépendantes et séparées par un chéneau, qui montre à l'extérieur un double chevet plat. Cet effet est atténué côté ouest par la présence du clocher sur la dernière travée du vaisseau nord.

L'église était en réalité à son origine formée d'une seule nef, à trois travées, suivi d'un choeur de deux travées, dont le voûtement date sans doute du XIIIème siècle, du moins les culs de lampes semblent-ils être de cette époque (personnages et animaux, nombreuses traces de polychromie).

Le collatéral nord, à peine plus étroit que la nef, est une ajdonction du XVème siècle (ou début XVIème), il vient buter sur le clocher plus ancien, et présente des détails architecturaux assez caractéristiques de cette époque (chapiteaux à tailloir polygonal, etc..) La nef a probablement été voûtée en même temps qu'était édifié ce collatéral, ce qui donne une apparence très homogène à l'ensemble. Enfin un étroit bas-côté sud a été ajouté, sans doute au XVIème siècle.

Le clocher, muni d'une petite tourelle d'escalier, a été restauré dans ses parties hautes au XIXème siècle.

PROTECTIONS

Règlements : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations:

protection M. H.: Classé Partie(s) classée(s):

Inscrit Partie(s) inscrite(s):

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites : édifice en site inscrit édifice en site classé

nom du site : à proximité immédiate d'un site classé

| église Saint Loup | Le Vaudoué |
|-------------------|------------|
|-------------------|------------|

| PRINCIPAUX MOBILIERS | |
|-------------------------------|--|
| Mobilier classé | petit retable avec tabernacle et gradins, orné de 17 miniatures, exécutées à l'huile sur bois, datées du XVIIème siècle. |
| Mobilier inscrit | |
| Autre mobilier remarquable | Tableaux de 1764, œuvre de Cornélius O-Brien, curé du Vaudoué d'origine irlandaise : ces tableaux, représentant respectivement Saint Loup, saint guérisseur du VIIème siècle, et la Visitation, ornaient les deux autels secondaires démantelés en 1960. Deux reliques de Saint Loup (os de jambe), acquises par le curé dans les années 1930, ont été placés dans deux reliquaires et placés dans une châsse. En dessous ont été placé deux plaques de terre cuites imitation bronze retraçant les miracle de Saint Loup. Dalles funéraires médiévales dans l'allée centrale de la nef. |
| État des mobiliers et conditi | ons de présentation : |

L'aménagement de l'église a été très modifié en 1960 : démantèlement du retable tridentin du XVIIIème siècle et des retables des autels latéraux, réouverture de la baie géminée surmontée d'un oculus.

Les vitraux ont été réalisés en 1995-1997 par Gérard Hermet.

La travée sous le clocher est cloisonnée. La première travée du bas-côté sud est utilisée pour la sacristie.

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

Restauration fin années 1950 -début années 1960, en particulier reprise des fissures des voûtes ; réparation en 1976 de la chapelle nord.

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : état moyen (présence de mousses)

Enduits extérieurs : enduits récemment restaurés, et en très bon état.

État intérieur : enduits intérieurs récemment refaits, sauf dans le bas-côté nord ; humidité importante venant du chéneau, entre les troisième et quatrième travées ; humidité de certaines voûtes, quelques fissures. Problème d'humidité des sols (sols tomettes et dallages).

TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS:

On accède au portail ouest de l'église, un peu en retrait de la rue, par une allée gravillonnée traversant une pelouse plantée d'arbre

DÉFAUTS :

Stationnement: Aucun stationnement spécifique

> Le Vaudoué-en-Gâtinais, Association "Le Vaudoué-en-Gâtinais", son Passé, son Avenir, Lys Éditions Presse- Éditions Amattéis, tome I : 1992, tome II : 1996 Les 10 siècles de nos 20 églises, par les Amis du Patrimoine du Canton de la

bibliographie spécifique : Chapelle-la-Reine, 2000.