

édifice :

église Saint Denis

repère carte : 60

commune :

91490 **Moigny-sur-Ecole**

mairie - tel : 01 64 98 40 14 fax :

web :

localisation :

propriétaire : la commune

culte :

catholique ; même prêtre qu'à Courances et Dannemois



ACCESSIBILITÉ :

Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès :
habituellement fermée ; clefs en mairie

signalétique extérieure :

signalétique intérieure : *une étiquette signale la statue de St Denis*

éclairage intérieur : *par lustres + spots*

sécurité du public :

INTERET DE L'ÉDIFICE

principaux repères de datation :

		XII-XIII	XV-XVI			
--	--	----------	--------	--	--	--

 siècles

Très beau chœur voûté, avec des vestiges de décors peints, et corniche extérieure à modillons

L'église est formée d'une nef de trois travées, suivie d'un chœur de deux travées se terminant par une abside à trois pans. La nef est bordée d'un collatéral sud, dont la travée occidentale correspond au clocher, et qui se poursuit au niveau de la première travée du chœur pour former une sorte de bras de transept.

La corniche de l'abside est ornée d'une frise à petites arcatures et modillons, exemple rare dans le parc du Gâtinais, et laisse à penser que cette partie est l'une des plus anciennes de l'édifice, fin XIème ou XIIème siècle peut-être. Le voûtement d'ogives du chœur remonterait lui au XIIIème siècle, de même que le voûtement du bas-côté sud ; celui du faux-transept, à liernes et tiercerons date du XVIème siècle, ainsi que le voûtement de la travée du clocher. Le clocher lui-même a été reconstruit au XVIème siècle. Le couvrement en plafond à berceau de la nef a sans doute été effectué au XVIIème ou XVIIIème siècle, peut-être même au XIXème siècle. **La présence de colonnes engagées montre qu'un projet de voûtement de la nef a du exister à une époque antérieure sans avoir été jamais réalisé.**

Du XIXème siècle datent aussi certains remaniements extérieurs : peut-être la petite flèche mal proportionnée ajoutée

à la couverture en double bâtière du clocher, ainsi que la rosace de l'oculus de la façade ouest, au dessus du portail gothique.

Le chœur présente de beaux vestiges de décor peint, en particulier les voûtes. Le faux-transept a par contre subi un décapage systématique de ses murs, et une restauration au ciment. L'ensemble offre cependant un harmonieux contraste de volumes entre la nef, le chœur et le bas-côté.

PROTECTIONS

Règlements : POS : Secteur sauvegardé : ZPPAUP :

Observations :

protection M. H. : Classé Partie(s) classée(s) :
Inscrit **06-mars-26** Partie(s) inscrite(s) : **totalité**

Non protégé mais compris dans le périmètre de :

protection au titre des Sites :

	édifice en site inscrit	oui	
--	-------------------------	------------	--

 édifice en site classé

nom du site :

Église Saint Denis

Moigny-sur-Ecole

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Statue de saint Denis en pierre du Xvème siècle, classée MH le 10/02/1923
Statue en chêne de la Vierge à l'enfant, XVIIème siècle, classée MH le 07/11/1958

Mobilier inscrit

Toile représentant les Pèlerins d'Emmaüs (école italienne du XVIIème siècle),
inscrite le 19/02/1957

Autre mobilier remarquable

Fonts baptismaux et confessionnal du XVIIIème
Peinture murale Xvème
Plusieurs tableaux
Vitraux contemporains

État des mobiliers et conditions de présentation :

Tableau en mauvais état au dessus de la porte. Tableau représentant le baptême du Christ, toile fendue, placé sur le sol.

Présence d'appareils de chauffage rayonnant placé sur les piles de la nef de manière peu discrète, immédiatement sous les tableaux accrochés, ou au dessus des blasons sculptés.

Ancien tuyau de poêle le long d'un pilier.

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : certaines couvertures sont très moussues et **dégradées**, en particulier côté nord

Enduits extérieurs : par endroit très **dégradés**, en particulier clocher et tourelle d'escalier

État intérieur : remontées d'**humidité** dans le sol et les murs ; fissurations et humidité ponctuelles des voûtes ; sol tomettes affaissé par endroits.

TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :

D'agréables pelouses entourent l'église, des arbres d'alignement sont disposés le long de la route

Côté nord (parking), une haie d'arbuste est plantée le long de l'édifice

DÉFAUTS :

poubelles sur le parking

Stationnement : Environ 10 places de stationnement sur le côté

bibliographie spécifique : relevés et étude en cours par le Conseil Général (D.I.C.A.S.) pour le Répertoire Départemental du Patrimoine.