



église

Janville-sur-Juine

### PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

Mobilier inscrit

Autre mobilier remarquable *Vitraux du XIXème siècle.*

État des mobiliers et conditions de présentation :

### ÉTAT SANITAIRE

*RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :*  
*Façade restaurée au ciment il y a une vingtaine d'années*

*ÉTAT ACTUEL :*

*Couvertures :*

*Enduits extérieurs :*

*État intérieur : humidité du sol pavé en terre cuite ; le plafond en berceau présente des fissures.*

*Stabilité/structure : **problème de fissuration au droit de la façade, avec affaissement du sol.***

*TRAVAUX PRÉVUS : devis à l'étude pour réparations au niveau du mur de façade.*

### ABORDS

*QUALITÉS :*

*L'église, à côté de la mairie, domine une large place descendant vers la route.*

*DÉFAUTS :*

*Stationnement :*

bibliographie spécifique :

*Il était une fois Janville-sur-Juine , par Liliane Elsen, petite brochure éditée par la commune en 1889 à l'occasion du centenaire de la commune.*